area 17440.1860

at point	X=511689.8598	Y=3924351.9808	Z=	0.0000
at point	X=511678.5370	Y=3924336.0380	Z=	0.0000
at point	X=511678.6460	Y=3924331.3080	Z=	0.0000
at point	X=511679.7960	Y=3924322.3390	Z=	0.0000
at point	X=511685.2880	Y=3924309.3780	Z=	0.0000
at point	X=511686.8940	Y=3924306.2770	Z=	0.0000
at point	X=511686.0364	Y=3924304.4702	Z=	0.0000
at point	X=511669.9273	Y=3924270.5323	Z=	0.0000
at point	X=511651.5420	Y=3924278.5690	Z=	0.0000
at point	X=511641.8570	Y=3924286.2240	Z=	0.0000
at point	X=511634.7510	Y=3924294.6540	Z=	0.0000
at point	X=511629.9514	Y=3924302.5336	Z=	0.0000
at point	X=511623.3187	Y=3924309.9079	Z=	0.0000
at point	X=511616.3569	Y=3924314.3747	Z=	0.0000
at point	X=511606.4345	Y=3924317.6551	Z=	0.0000
at point	X=511589.5798	Y=3924317.0377	Z=	0.0000
at point	X=511582.9036	Y=3924315.0946	Z=	0.0000
at point	X=511576.1610	Y=3924314.8521	Z=	0.0000
at point	X=511567.3469	Y=3924324.6016	Z=	0.0000
at point	X=511550.3342	Y=3924327.1326	Z=	0.0000
at point	X=511550.0089	Y=3924327.1270	Z=	0.0000
at point	X=511551.3677	Y=3924331.3004	Z=	0.0000
at point	X=511532.4290	Y=3924332.6649	Z=	0.0000
at point	X=511532.1470	Y=3924333.0610	Z=	0.0000
at point	X=511526.7870	Y=3924343.4710	Z=	0.0000
at point	X=511525.0950	Y=3924351.4660	Z=	0.0000
at point	X=511526.3250	Y=3924360.7710	Z=	0.0000
at point	X=511524.1040	Y=3924371.3100	Z=	0.0000
at point	X=511518.5140	Y=3924388.9550	Z=	0.0000
at point	X=511515.6480	Y=3924397.3930	Z=	0.0000
at point	X=511513.6640	Y=3924405.0130	Z=	0.0000
at point	X=511515.6700	Y=3924415.8270	Z=	0.0000
at point	X=511516.7400	Y=3924423.5600	Z=	0.0000
at point	X=511521.5030	Y=3924437.4920	Z=	0.0000
at point	X=511523.9190	Y=3924453.7320	Z=	0.0000
at point	X=511531.9280	Y=3924450.3890	Z=	0.0000
at point	X=511548.5990	Y=3924441.8060	Z=	0.0000
at point	X=511562.1910	Y=3924433.0580	Z=	0.0000
at point	X=511571.0850	Y=3924428.2310	Z=	0.0000
at point	X=511575.1430	Y=3924426.9190	Z=	0.0000
at point	X=511587.9280	Y=3924421.7330	Z=	0.0000
at point	X=511589.4410	Y=3924417.8090	Z=	0.0000
at point	X=511590.5280	Y=3924413.3130	Z=	0.0000
at point	X=511597.4120	Y=3924408.2350	Z=	0.0000
at point	X=511607.7010	Y=3924400.7020	Z=	0.0000
at point	X=511615.2580	Y=3924395.9290	Z=	0.0000
at point	X=511624.8980	Y=3924389.9790	Z=	0.0000
at point	X=511632.8280	Y=3924386.3250	Z=	0.0000
at point	X=511640.9370	Y=3924383.5360	Z=	0.0000
at point	X=511648.2050	Y=3924382.1320	Z=	0.0000
at point	X=511649.3480	Y=3924382.8910	Z=	0.0000
at point	X=511653.2490	Y=3924385.2550	Z=	0.0000
at point	X=511658.6690	Y=3924389.2600	Z=	0.0000
at point	X=511660.3520	Y=3924390.9390	Z=	0.0000
at point	X=511675.2730	Y=3924388.2820	Z=	0.0000
at point	X=511682.1300	Y=3924386.5510	Z=	0.0000
at point	X=511686.8830	Y=3924384.8520	Z=	0.0000
at point	X=511703.1930	Y=3924378.3350	Z=	0.0000
at point	X=511713.2370	Y=3924372.7370	Z=	0.0000
at point	X=511719.4250	Y=3924367.8710	Z=	0.0000
at point	X=511738.9206	Y=3924358.9401	Z=	0.0000
at point	X=511731.0379	Y=3924347.2344	Z=	0.0000
at point	X=511725.2650	Y=3924340.2260	Z=	0.0000
at point	X=511715.6350	Y=3924347.1000	Z=	0.0000
at point	X=511711.8100	Y=3924350.2100	Z=	0.0000
at point	X=511706.0200	Y=3924355.1100	Z=	0.0000
at point	X=511699.5000	Y=3924359.7200	Z=	0.0000
at point	X=511686.4400	Y=3924365.3800	Z=	0.0000
at point	X=511674.7800	Y=3924371.7100	Z=	0.0000
at point	X=511666.4100	Y=3924374.4800	Z=	0.0000
at point	X=511664.0700	Y=3924359.9900	Z=	0.0000
at point	X=511680.9100	Y=3924356.0600	Z=	0.0000